



ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Στοιχεία Αναφοράς:διενεργήθηκε στο χώρο μας

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ:2

ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ:Σπύρος Βοργίας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ:25/6/2021

Γενικά στοιχεία Οχήματος:VolkswagenUρτρίπορτο/ σχεδόν καινούργιο

Εργοστάσιο κατασκευής:Volkswagen

Τύπος/Μοντέλο:Uρ

Κατηγορία Οχήματος:Μικρό/πόλης Ένδειξη χιλιομετρητή: 3.458

Έτος 1ης Κυκλοφορίας :2019 Καύσιμο:βενζίνη

Αριθμ.πλασιού:WVWZZZAAZKD140678 Κιβώτιο:χειροκίνητο

Αριθ. Πινακίδας :ΧΕΚ3573 Ρύποι CO2 gr/km:95

Κυβισμός :999EuroClass:6d

Χρώμα :Μαύρο μεταλλικό

Συνοδευτικά έγγραφα οχήματος

Άδεια κυκλοφορίας (Φωτο/φο) :ΝΑΙ

ΚΤΕΟ:ΟΧΙ (λόγω νέας κυκλοφορίας

Κάρτα καυσαερίων:ΟΧΙ

Τέλη κυκλοφορίας:ΟΧΙ (μηδενικά τέλη λόγω ρύπων)



Ιστορικό service:**NAI**

Εγχειρίδια αυτοκινήτου:**NAI**

Τεχνικός εξοπλισμός & εξοπλισμός ασφάλειας

Ρεζέρβα:**NAI**

Εργαλεία:**NAI**

Φαρμακείο:**OXI**

Τρίγωνο ανάγκης:**NAI**

Πυροσβεστήρας:**OXI**

2ο Κλειδί:**NAI**

2ο χειριστήριο Συνα/μου:**NAI**

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ



Σημειώσεις:

A. Μερικά στοιχεία όπως Αρ. Κυκλοφορίας, Ονοματεπώνυμο κλπ δεν εμφανίζονται ολοκληρωμένα λόγω περιορισμού τουνόμου περί προσωπικών δεδομένων.



B. Τα αποτελέσματα του ελέγχου απεικονίζουν την κατάσταση του οχήματος την στιγμή του ελέγχου . Καμία προφορική αναφορά δεν δεσμεύει την auto-cars.gr παρά μόνο η παρούσα Γραπτή Αναφορά.



Γ. Δεν υπάρχει πάντα δυνατότητα ελέγχου γνησιότητας της ένδειξης του χιλιομετρητή.

Δ. Η παρούσα αναφορά περιγράφει την κατάσταση του οχήματος την στιγμή του ελέγχου και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση Εγγύηση καλής λειτουργίας του οχήματος.

Συμβολισμοί

Σύμβολο Επεξήγηση Περιγραφή κατάστασης

Καλή Η κατάσταση του οχήματος ή του εξεταζόμενου τμήματος είναι καλή χωρίς ενδείξεις βλάβης ή επισκευής



Μέτρια Η κατάσταση του οχήματος ή του εξεταζόμενου τμήματος είναι λειτουργική αλλά έχει φθορές

Αβέβαιη Η κατάσταση του οχήματος ή του εξεταζόμενου τμήματος είναι αβέβαιη, υπάρχουν ενδείξεις βλάβης ή επισκευής λόγω ατυχήματος . Χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση!

Κακή Η κατάσταση του οχήματος ή του εξεταζόμενου τμήματος είναι κακή, χρειάζεται επισκευή ή έχει υποστεί σημαντική βλάβη



Οπτικός έλεγχος Ο έλεγχος διενεργήθηκε με οπτικό έλεγχο



Διαγνωστικός έλεγχος (OBD) Ο έλεγχος διενεργήθηκε με ηλεκτρονικό εξοπλισμό



Ειδικός εξοπλισμός Ο έλεγχος διενεργήθηκε με ειδικό εξοπλισμό



Ανύψωση Ο έλεγχος διενεργήθηκε με ανύψωση του οχήματος



TESTDRIVE Ο έλεγχος διενεργήθηκε σε συνθήκες οδήγησης (TESTDRIVE)



Λειτουργική δοκιμή Ο έλεγχος διενεργήθηκε με ενεργοποίηση συστημάτων

ΕΑ Εμπρός Αριστερά Αναφορά στην πλευρά ή σημείο εξεταζόμενου τμήματος

ΕΔ Εμπρός Δεξιά Αναφορά στην πλευρά ή σημείο εξεταζόμενου τμήματος

ΠΑ Πίσω Αριστερά Αναφορά στην πλευρά ή σημείο εξεταζόμενου τμήματος

ΠΔ Πίσω δεξιά Αναφορά στην πλευρά ή σημείο εξεταζόμενου τμήματος


Γενική Συνοπτική κατάσταση Οχήματος

1. Αμάξωμα/Πλαίσιο : 

2. Μηχανικά μέρη κινητήρα : 


3.Μετάδοση : 

4.Σύστημα Ψύξης : 


5.Ανάρτηση-Πέδηση ενεργητική ασφάλεια : 

6.Φανοποιεία : 


7.Ηλεκτρικά/Ηλεκτρολογικά : 


8.Εσωτερικοί χώροι/Σαλόνι : 


1. Γενική κατάσταση Αμαξώματος/Πλαισίου-Έλεγχος σοβαρού ατυχήματος


1.1 Πάτωμα (Κατάσταση,φωτο) 


1.2 Οροφή/Τόξα (Κατάσταση, φωτο) 

1.3 Κολώνες (Κατάσταση, φωτο) 

1.4 Μαρσπιέ (Κατάσταση, φωτο) 

1.5 Ράμφη (Κατάσταση, φωτο) 

1.6 Χώρος αποσ/υών (Κατάσταση, φωτο) 

1.7 Θόλοι (φωτο) 

2. Μηχανικά μέρη Κινητήρα

- 2.1 Ανάφλεξη (αμεσότητα) :
- 2.2 Ρελαντί(ομαλότητα) :
- 2.3 Λειτουργία (ομαλότητα) :
- 2.4 Λιπαντικό (Στάθμη) :
- 2.5 Ιμάντες κινητήρα (Κατάσταση) :
- 2.6 Βάσεις κινητήρα (Κατάσταση) :
- 2.7 Υπερτροφοδότηση (Turbo) (Λειτουργία) :
- 2.8 Σώμα Κινητήρα (Block) (Διαρροές) :
- 2.9 Κολάρα/σωληνώσεις/σωληνάκια υποπιέσεωνκ.λ.π :
- 2.10 Σύστημα εξάτμισης (Κατάσταση) :
- 2.11 Σύστημα τροφοδοσίας (Διαρροές) :
- 2.12 Καταγεγραμμένες Βλάβες (OBDII):**Καμία**

3. Μετάδοση

- 3.1 Κιβώτιο ταχυτήτων (Λειτουργία/Διαρροή) :**OXI**
- 3.2 Συμπλέκτης (Δίσκος/Πλατό) (Απόκριση) : **Άψογη**
- 3.3 Διαφορικό (Κατάσταση/Διαρροή) :**OXI**

3.4 Πεντάλ (Λειτουργία) :

3.5 Καταγεγραμμένες Βλάβες (OBDII) :Καμία

4.Σύστημα ψύξης (Κινητήρα/Κλιματισμού/Υπερτροφοδότησης)

4.1 Ψυγείο Κινητήρα/Δοχείο ψυκτικού υγρού(Φθορά/Διαρροή/Στάθμη):

4.2 Σωληνώσεις Ψυγείου Κινητ.(Φθορά/Διαρροή):

4.3 ΨυγείοΚλιμ. (Φθορά/Διαρροή):

4.4 Σωληνώσεις Ψυγείου Κλιμ. (Φθορά/Διαρροή):

4.5 Βεντιλατέρ (Λειτουργία):

4.6 Ψυγείο Intercooler (Φθορά/Διαρροή):

4.7 Σωληνώσεις Intercooler (Φθορά/Διαρροή):-

4.8 Συμπιεστής/Ιμάντας συμπιεστή (κατάσταση):-

4.9 Καταγεγραμμένες Βλάβες (OBDII):Καμία

5.Αποτελέσματα τεχνικού ελέγχου Ανάρτησης-Φρένων/Ενεργητικής ασφάλειας

Ανάρτηση/Σύστημα Διεύθυνσης

5.1 Ανάρτηση Εμπρός (Απόκριση/διαρροή): **ΕΑ** **ΕΔ**

5.2 Ανάρτηση Πίσω (Απόκριση/διαρροή): **ΠΑ** **ΠΔ**

5.3 Ακρόμπαρα (Κατάσταση): **ΕΑ** **ΕΔ**

5.4 Μπαλάκια (Κατάσταση): **ΕΑ** **ΕΔ**

5.5 Ημιαξόνια/Φούσκες (Κατάσταση/διαρροή): **ΠΑ** **ΠΔ**

5.6 Ψαλίδια/ Silendblock (Κατάσταση):**ΕΑ** **ΕΔ**



5.7 Ρουλεμάν τροχών εμπρός (Κατάσταση):**ΕΑ** **ΕΔ**

5.8 Ρουλεμάν τροχών πίσω (Κατάσταση):**ΠΑ** **ΠΔ**

5.9 Ζαμφόρ/ Μπρατσάκια ανάρτησης(Κατάσταση):**ΕΑ** **ΕΔ**

5.10 Τιμόνι (Απόκριση/Ηλεκτρική υποβοήθηση):

5.11 Κρεμαργιέρα (Κατάσταση):

5.12 Ευθυγράμμιση:

Φρένα

5.13 Πεντάλ (Απόκριση):

5.14 Δίσκοι Εμπρός (Κατάσταση): **ΕΑ** **ΕΔ**

5.15 Δίσκοι Πίσω (Κατάσταση): **ΠΑ** **ΠΔ**

5.16 Τακάκια Εμπρός (Κατάσταση): **ΕΑ** **ΕΔ**

5.17 Τακάκια Πίσω (Κατάσταση): **ΠΑ** **ΠΔ**

5.18 Χειρόφρενο (Απόκριση):

5.19 Σωληνάκια φρένων εμπρός: **ΕΑ** **ΕΔ**

5.20 Σωληνάκια φρένων πίσω: **ΠΑ** **ΠΔ**

5.21 Υγρά φρένων (Στάθμη/Ποιότητα):

5.22 Καταγεγραμμένες Βλάβες (ECU):**Καμία**

Τροχοί

5.23 Ελαστικά: **DOT ΕΑ 39/2019 ΕΔ 39/2019 ΠΑ 39/2019 ΠΔ 46/2019**

5.24 Ελαστικά εμπρός (πέλμα): **ΕΑ** **ΕΔ**

5.25 Ελαστικά πίσω (πέλμα): **ΠΑ** **ΠΔ**



5.26 Ζάντες/Τάσια εμπρός (Κατάσταση): **ΕΑ** **ΕΔ**

5.27 Ζάντες/Τάσια πίσω (Κατάσταση): **ΠΑ Μικρή φθορά** **ΠΔ**


5.28 Ζυγοστάθμιση:

6. Αποτελέσματα τεχνικού ελέγχου Φανοποιίας

Προφυλακτήρας/Μάσκα

Φωτιστικά εμπρός

Φτερά εμπρός



Γενική κατάσταση αμαξώματος κατά τον έλεγχο:

Μικρή φθορά επισκευασμένη στον μπροστινό προφυλακτήρα, ακριβώς πάνω από το σήμα του αυτοκινήτου, και ακριβώς από κάτω.

Ηλεκτρικά εξωτερικά

- 7.1 Μπαταρία (Κατάσταση) :
- 7.2 Δυναμό :
- 7.3 Φανοί νυκτός (λειτουργία): **ΕΑ** **ΕΔ**
- 7.4 Φανοί νυκτός (λειτουργία) : **ΠΑ** **ΠΔ**
- 7.5 Προβολείς (λειτουργία): **ΕΑ** **ΕΔ**
- 7.6 Προβολάκια: **ΕΑ** **ΕΔ**
- 7.7 Φανοί STOP (λειτουργία): **ΠΑ** **ΠΔ**
- 7.8 Τρίτο STOP (λειτουργία) :
- 7.9 Φλάς (λειτουργία) : **ΕΑ** **ΕΔ** **ΠΑ** **ΠΔ**
- 7.10 Ηλ. παράθυρα (λειτουργία): **ΕΑ** **ΕΔ** **ΠΑ** **ΠΔ**
- 7.11 Πιτσιλιστήρια (λειτουργία): **Ε** **Π**
- 7.12 Ηλιοροφή/ηλική (λειτουργία) :-
- 7.13 Κουκούλα/οροφή Ηλ/κή (λειτουργία) :-
- 7.14 Υαλοκα/τήρες/Μάκτρα (λειτουργία) :
- 7.15 Καθρέπτες (λειτουργία): **ΕΑ** **ΕΔ**
- 7.16 Ηλεκτρομαγνητικές κλειδαριές :
- 7.17 Κάμερες (οπισθοπορίαςκ.α.): -
- 7.18 Αισθητήρες παρκαρίσματος:

8.Αποτελέσματα τεχνικού ελέγχου Εσωτερικού χώρου/σαλονιού/εξοπλισμών άνεσης

- 8.1 Κεντρικό Καντράν:☒
- 8.2 Τιμόνι :☒
- 8.3 Χειριστήρια ταμπλό:☒
- 8.4 Κεν.Κονσόλα (επ/ση/χειρ.):☒
- 8.5 Κάθισμα οδηγού/Ζώνη:☒
- 8.6 Πόρτα ΕΑ (επέν/ση/χειρ.):☒
- 8.7 Κάθισμα συνοδηγού/Ζώνη:☒
- 8.8 Πόρτα /Ζώνη ΕΔ:☒
- 8.9 Ουρανός(Επένδυση):☒
- 8.10 Μοκέτα:☒
- 8.11 Καθίσματα/Ζώνες Πίσω:☒
- 8.12 Πόρτα ΠΑ (επέν/ση/χειρ.):☒
- 8.13 Πόρτα ΠΔ(επέν/ση/χειρ.):☒
- 8.14 Χώρος Αποσ/υών(Μοκέτα/φωτισμός/επ/δυσεις):☒
- 8.15 Ρεζέρβα, Εργαλεία, τρίγωνο:☒ (ότι προβλέπετε από την αντιπροσωπεία)



Παρατηρήσεις:

Πρόκειται για ένα αυτοκίνητο σχεδόν καινούργιο, με καμία φθορά φυλαγμένο σε κλειστό χώρο, όπως φαίνεται από το χρώμα του αμαξώματος.

Προσοχή ο γραπτός έλεγχος δεν αποτελεί εγγύηση, αλλά πιστοποιεί την κατάσταση του αυτοκινήτου τη δεδομένη στιγμή.

Ζητήστε την γραπτή εγγύηση από σε ξεχωριστό έγγραφο.

Κρατήστε τον γραπτό τεχνικό έλεγχο και για μελλοντική χρήση.

Παράρτημα- Φωτογραφίες Τεχνικού Ελέγχου

Υπάρχουν στην περιγραφή του Αυτοκινήτου αναλυτικές φωτογραφίες.